

様式第3号（第6条関係）

違反防火対象物公表一覧表

令和2年9月24日更新

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容及び違反部分			設置工事又は修理の 着工状況及び進行状況
		違反の内容	根拠法令	違反部分	
ラグナロク（本館） ※ラグナロク敷地内東側の建物	香川県仲多度郡まんのう 町佐文1360番地6	屋内消火栓設備 未設置	消防法第17条第1項、 消防法施行令第11条 第1項第2号	建物全体	着工前
同上	同上	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項、 消防法施行令第21条 第1項第3号	建物全体	着工前
ラグナロク（美術館） ※ラグナロク敷地内西側の建物	香川県仲多度郡まんのう 町佐文1360番地6	屋内消火栓設備 未設置	消防法第17条第1項、 消防法施行令第11条 第1項第2号	建物全体	着工前
同上	同上	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項、 消防法施行令第21条 第1項第3号	建物全体	着工前